

Pisco, 29 de Enero del 2026

Señores:

REDONDOS S.A

Atención:

Ing. Gary Calderon

Por medio de la presente permítanos saludarles y a la vez presentarle nuestro siguiente presupuesto.

PRESUPUESTO N° 0037 - 2026

Unidad de Producción:	ZONA SUR (NUCLEO BANDERAS)
Obra:	URGENTE - AVISO 100120629 - MANTENIMIENTO DE COMPOSTERA - BANDERA 1 - ZONA SUR
Especificaciones de la obra	
TRABAJO A REALIZAR	
Se realizara el mantenimiento y reparación de estructura de palos que actualmente se encuentran desprendidos.	
Se suministrara e instalara malla metálica olímpica de N°10 con cocada de 2"x2" en todo el perímetro y a una altura de 1m desde el nivel del suelo, incluye aseguramiento con alambón de 1/4	

VALORIZACION DE MATERIALES

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor Total
Servicio de reparación de estructura de palos y colocación de malla olímpica en perímetro a una altura de 1m, incluye materiales	1 und	S/. 6,800.00	S/. 6,800.00
Movilización de personal y herramientas	GLOBAL	GLOBAL	S/. 0.00
Subtotal:			S/. 6,800.00
Valorización de Mano de Obra:			S/. 0.00
Costo total:			S/. 6,800.00

CONDICION DE VENTA COSTO

NO INCLUYE IGV

- PRECIO (NUEVOS SOLES) : S/. 6,800.00
- FORMA DE PAGO : Crédito a 30 días.
- VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS.
- TIEMPO DE EJECUCION : 5 DIAS (previa orden de compra y coordinación con el cliente)

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente.



TEODORIS E.I.R.L.
Iván Aristides Pozo Quispe
GERENTE GENERAL

Iván Aristides Pozo Quispe

REPRESENTANTE LEGAL

Cel. 993164959